Anlage zur Anfrage F0079/26 – Fotos der ungesicherten Immobilie in der Badeteichstraße



Eine Haustür auf der Rückseite steht gänzlich offen.



Eine der Eingangstüren in den beiden leergezogenen Immobilien: das Glas im Türrahmen ist vollständig zerstört und das Gebäude somit ohne Weiteres betretbar.